


Notice de montage du bloc alimentation




- 1) Ne pas enlever le film protecteur A & B du VelCro®.
 - 1) Do not remove the A&B protective film from the VelCro®.
-




- 2) Avant de positionner le bloc alimentation, Brancher la broche AC du pedalboard dans le bloc alimentation.
- 2) Before positioning the power supply, connect the AC pin of the pedalboard to the power supply..

Notice de montage du bloc alimentation




- 3) Positionner le bloc alimentation en fonction des pédales déjà positionnées sur la surface et le **repérer**.
- 3) Position the power supply according to the pedals already positioned on the surface and locate it..




- 4) Enlever le film protecteur A & B de la partie crochet du VelCro®.
- 4) Remove the A&B protective film from the hook part of the VelCro®.

Notice de montage du bloc alimentation



5) Coller le bloc alimentation en fonction du repère.

5) Glue the power supply according to the mark..



6) Recourber les quares parties crochet du VelCro® sur les côtés du bloc alimentation.

6) Bend the hook four parts of the Velcro® on the sides of the power supply unit..

Notice de montage du bloc alimentation



7) Couper les parties crochet du VelCro® qui dépassent du bloc alimentation.

7) Cut off the hook parts of the VelCro® that protrude from the power supply..



8) Bien crocheter le VelCro® en exerçant une pression sur le bloc alimentation.

8) Pick the VelCro® well by applying pressure to the power supply unit.